

LIPIEC 2016

Roboty drogowe

W miesiącu lipcu Wykonawca realizował roboty na trasie głównej S-19, a także na DK 19, DW 881, DW 875, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Demontaż ekranów akustycznych - DK19.
2. Odhumusowanie: S19- najazd na obiekt 17 WE, MOP Nienadówka, MOP Stobierna, DK19 – Stobierna, DD 09;

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy w lokalizacji:

- S19
- Droga dojazdowa DD13;
- Droga dojazdowa DD21;
- DK19 - Stobierna;
- MOP Stobierna;

2. Nasypy –w lokalizacji:

- S19 km;
- DW881 (ciąg pieszo - rowerowy);
- DK-19 - Stobierna ;
- Najazd na obiekt 17WE;

3. Górną warstwę nasypu z kruszywa naturalnego (GWN): w lokalizacji:

- S19

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Rozebranie nasypu przeciążeniowego w lokalizacji:

- S19

ODWODNIENIE:

1. Drenaż podłużny w lokalizacji:

- S-19
- DD1
- DD3
- DD7
- DD7
- DD9
- DD17
- DD19

2. Przepusty stalowe :

- PS-1, PS-7, PS-10, PS-11 PS-18, PS-19, PS-29, PS-47, PS-48, PS-65 (bez umocnienia wlotu/wylotu przepustu).

PODBUDOWY:

- 1. Ulepszone podłoże C 1,5/2 – 5,5 tys. m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DK-19 – Stobierna;
- 2. Warstwa odsączająca – 8,6 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DD 13;
- 3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 –50,8 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - DW881;
- 4. Warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanych gr 20 cm w lokalizacji:**
 - S19
 - DW 875
 - DW 881
- 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (pod podbudowę BA): w lokalizacji:**
 - S19 km
- 6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P w lokalizacji:**
 - S19

ELEMENTY ULIC:

- 1. Krawężniki kamienne**
 - DW875 – strona lewa i rondo – krawężnik granitowy;
- 2. Krawężniki betonowe :**
 - DW881
- 3. Obrzeża betonowe**
 - DW875 – chodnik strona lewa
 - DW 881
- 4. Ściek trójkątny**
 - S19

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

- 1. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD:**
 - Przepust Pt-36, Pt 37 i Pt-101 (bez umocnienia wlotu/wylotu).